

Модель: X5 M50d  
Идентификационный номер транспортного средства: WBACV010X0LK53626  
Внутризаводское обозначение серии: G05  
Код модели: CV01  
Ключ кодов моделей: CV01

#### Транспортное средство

**BMW X5 M50d, 294кВт**

WBACV010X0LK53626



Внутризаводское обозначение серии	G05
Цвет	carbon-schwarz
Уровень интеграции, текущий	S18A-21-03-557
Начало гарантии	16 мая 2019 г.

#### Технические акции

Акции отсутствуют.

#### Продление гарантии / куланц по идентификационному номеру транспортного средства

Акции отсутствуют.

#### Специальная информация

Акции отсутствуют.

#### Ограничения гарантии

Отсутствуют ограничения гарантии.

⚠ Ограничения, специфичные для конкретного рынка, в настоящее время не отображаются. Проверьте их в WDF/WXE через S-Gate.

#### Диагностика в режиме реального времени

 Сервисные решения для автоматизированной диагностики отсутствуют.

#### Сервисные договоры

Нет доступных договоров BSI

Дополнительная информация и возможности выбора к сервисному договору находятся в запросе на гарантию транспортного средства DCSNet.

#### Информация о неисправности, ремонтная зона/сервисное консультирование

Информация о неисправностях отсутствует.

## Навигационная карта

Указание: Не удалось определить установленную карту.

Установленная карта	Ключ деблокировки (абонем...	Самая новая содержащаяся в абонементе дорожная карта	Самая новая платная навигационная карта
-	Ключ деблокировки действителен для навигационных карт с датой выпуска до 31 дек. 2099 г. (SWID: 01559912).	Road Map EUROPE Live 2025-4	-

## Данные транспортного средства

Тип транспортного средства	Легковой автомобиль
Марка	BMW
Модель	X5 M50d
Кузов	GEFZG
VIN (7-значный)	LK53626
VIN (17-значный)	WBACV010X0LK53626
Внутризаводское обозначение серии	G05
Рулевое управление	LL
Двигатель	B57S
Номер двигателя	90523129
Доочистка отработавших газов	Euro 6 BG
Коробка передач	AUT
Номер коробки передач	0034242W0H
Головное устройство серийный номер	Головное устройство не определяется.
Привод	ALLR
Уровень интеграции, заводской	S18A-18-07-540
Дата изготовления	19 сент. 2018 г.
Завод-изготовитель	Spartanburg
Дата поставки	22 окт. 2018 г.
Поставляющий дилер	Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg, DE
Транспортное средство в экспортном исполнении	EUR
Код лака	416
Код обивки	VATQ
Код модели	CV01
Базовый тип	CV01
Ключ кодов моделей	CV01

## Дополнительное оборудование











### Дополнительное оборудование с завода:










01CB Объем CO2  
01MA Спортивная выхлопная система M  
01SM 22" л/с диск V-образные спицы 747M  
0230 Специфические дополнительные объемы для ЕЭС  
02NH Спортивные тормоза M  
02PA Фиксатор колесного болта  
02T4 M спортивный дифференциал  
02TB Спортивная АКПП  
02VB Индикация давления в шинах  
02VN Интегральное активное рулевое управление  
02VW Спортивная ходовая часть M Professional  
0302 Система сигнализации  
0322 Система комфортного доступа  
0323 Автопроводчик дверей  
03AC Тягово-сцепное устройство  
03DS BMW ключ с дисплеем  
03KA Остекление с улучшенной звукоизоляцией  
03MC Рейлинги на крыше M Shadow Line  
0402 Панорамная крыша с электроприводом  
0413 Разделительная сетка багажника  
0420 Солнце защитное остекление  
0423 Ножные коврики Velours  
0428 Знак аварийной остановки и аптечка  
0442 Подстаканник  
0456 Сиденье повыш.комфортн. с памятью полож.  
04A2 Стекланная накладка Crafted clarity  
04FL Багажная система Travel & Comfort  
04HA обогрев передних и задних сидений  
04HB Пакет Waermekomfort Пд  
04M5 Индив.панель приборов, обтянутая кожей  
04ML Декоративные планки Pianolack черные  
04NB Автом.сист.кондиц.с 4-зонным регулir.  
04NM Ambient Air Paket  
04T7 Массажная функция для водит. и ПАСС Пд  
04T8 Расширенный пакет зеркал  
04UR Сопровождающее освещение салона  
0548 Спидометр  
05A1 LED Fog lights  
05AC Автоматическое включение дальнего света  
05AL Active Protection  
05AQ Active Guard Plus  
05AU Driving Assistant  
05AZ BMW Laserlicht  
05DN Система парковки Plus  
0610 Дисплей на лобовом стекле  
0654 Тюнер DAB (возможность подключения DAB+)  
0688 Harman/Kardon система объемного звучания  
06AE Teleservices  
06AF ЭКСТРЕННЫЙ ВЫЗОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ  
06AK Connected Drive Services  
06C4 Connected Package Professional  
06NW Телефония с беспроводной зарядкой  
06U3 BMW Live кокпит Professional  
06U8 Система управления жестами BMW  
06WD WLAN Hotspot  
0710 Кожаное рулевое колесо в M-стиле  
0715 Аэродинамический комплект M Technic  
0760 Shadow-Line с зеркальным блеском  
0775 Потолок антрацит  
0801 Исполнение для Германии  
0851 Языковая версия немецкий  
0879 Бортовая документация, немецкий  
08KB Интервал замены масла 24 мес./25 000 км  
08R9 Хладагент R1234yf  
08TF Активная защита пешеходов  
08TR Декодирование дополнительных функций  
0925 Dummy-SALAPA  
0999 Система прохождения заказа "HEA"  
09AA ЗАЩИТА ПОКРЫТИЯ КУЗОВА  
A105 Аккумулятор AGM 105 ампер-час

### Установленное позже дополнительное оборудование:

На этом транспортном средстве не проводилось дооснащение.

Истории транспортного средства

Дата	Тип	Пробег	Дилер	Обзор	
10.05.2022	Ключ	96476 км		Ключ 10	
 23000 04/2024		 23000 681	   09/2023	 471   48000 04/2026	

10.05.2022	Сервисное обслуживание	96476 км	33275 Alfred Wahl GmbH&Co. KG , Dillenburg	Автоматическое
 23000	 0	 23000	 0  0  0  0  48000	

10.05.2022	Ремонт	96482 км	33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG , Dillenburg	Задание Задание
------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

Демонстрация контроля токсичности отработанных газов 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 527

(в соответствии с требованиями законодательства) технический осмотр 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 12 159

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

HU Geb. n. §29 StVZO (zur ext. Verrechnung) 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 99 99 999

HU Geb. n. §29 StVZO Nachuntersuchung 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 99 99 999

10.05.2022	Ремонт	96482 км	33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG , Dillenburg	Задание Задание
------------	--------	----------	--	--------------------

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105 2 ед. раб вр.

## — Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 612 7 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес  
Ед. раб. вр. | 34 11 613 4 ед. раб вр.

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь | 34 11 6 889 585 1

Датчик износа тормозных накладок Пд  
Деталь | 34 35 6 870 353 1

Торм. диск облегч. констр. вентилир. П  
Деталь | 34 10 6 887 398 1

Болт с внутренним шестигранником  
Деталь | 34 21 1 161 806 2

Болт Тогх с шайбой  
Деталь | 34 10 6 864 424 4

Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л  
Деталь | 34 11 6 887 397 1

— 10.05.2022 Гарантия 96482 км 33275 Задание: Стандартное ТО  
Задание: ТО передних тормозных механизмов

## — Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105 2 ед. раб вр.

Стандартное ТО  
Результат | 87 00 06 00 00

## — Задание: ТО передних тормозных механизмов

**Описание:** ТО передних тормозных механизмов

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 612 7 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес  
Ед. раб. вр. | 34 11 613 4 ед. раб вр.

ТО передних тормозных механизмов  
Результат | 87 34 11 01 00

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь | 34 11 6 889 585 1

Датчик износа тормозных накладок Пд  
Деталь I 34 35 6 870 353

1

Торм. диск облегч. констр. вентилир. П  
Деталь I 34 10 6 887 398

1

Болт с внутренним шестигранником  
Деталь I 34 21 1 161 806

2

Болт Torx с шайбой  
Деталь I 34 10 6 864 424

4

Торм. диск облегч. констр. вентилир. Л  
Деталь I 34 11 6 887 397




1

— 02.05.2022 Ключ

95282 км

33275

Remote KeyRead






— 28.04.2022 Ключ

94313 км

33275

Ключ 10











— 28.04.2022 Сервисное обслуживание

94313 км

33275 Alfred  
Wahl  
GmbH&Co. KG  
, Dillenburg

Автоматическое



— 28.04.2022 Ремонт

94313 км

33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG,  
Dillenburg

Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3 ед. раб вр.

Original BMW Motorenöl LL04 0W-30 Деталь I FT97 99 0 000 0	Локально	6.5
Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985		1
К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 7 826 799		1
— Задание		
<b>Описание:</b>		
Оценивается как повторный визит: Нет		
Дословное заявление клиента:		
ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616		2 ед. раб вр.
К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6		1
— Задание		
<b>Описание:</b>		
Оценивается как повторный визит: Нет		
Дословное заявление клиента:		
ТО сменного элемента воздушного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 602		3 ед. раб вр.
Сменный элемент фильтра Деталь I 13 71 8 581 691		1
— Задание		
<b>Описание:</b>		
Оценивается как повторный визит: Нет		
Дословное заявление клиента:		
ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. I 00 00 624		6 ед. раб вр.
— Задание		
<b>Описание:</b>		
Оценивается как повторный визит: Нет		
Дословное заявление клиента:		
ТО "Задние тормозные механизмы" Ед. раб. вр. I 00 00 614		8 ед. раб вр.
A.Reiniger Деталь I FT99 99 0 000 0	Локально	1
Датчик износа тормозных накладок Зд Деталь I 34 35 6 870 352		1
Паста для тормозных накладок Деталь I 83 19 2 158 851		2
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых Деталь I 34 21 6 867 175		1
Зажим BMW Design Деталь I 34 20 6 881 294		2
— Задание		

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Демонстрация контроля токсичности отработанных газов 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 527

---

(в соответствии с требованиями законодательства) технический 0 ед. раб вр.  
осмотр  
Ед. раб. вр. I 00 12 159

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

HU Geb. n. §29 StVZO (zur ext. Verrechnung) 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

— 28.04.2022 Ремонт 94313 км 33275 Alfred Задание  
Wahl GmbH & Задание  
Co. KG, Задание  
Dillenburg Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме -2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту OelSERVICE -3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

---

Original BMW Motorenöl LL04 0W-30 Локально -6.5  
Деталь I FT97 99 0 000 0

---

Гнездо кнопки -1  
Деталь I 66 12 6 912 985

---

К-т сменного элемента масляного фильтра -1  
Деталь I 11 42 7 826 799

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр" -2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 616

---

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем -1  
Деталь I 64115A1BDB6

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО сменного элемента воздушного фильтра -3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 602

---

Сменный элемент фильтра -1  
Деталь I 13 71 8 581 691

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля" -6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 624

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Задние тормозные механизмы" -8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 614

---

A.Reiniger Локально -1  
Деталь I FT99 99 0 000 0

---

Датчик износа тормозных накладок Зд -1  
Деталь I 34 35 6 870 352

---

Паста для тормозных накладок -2  
Деталь I 83 19 2 158 851

---

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых -1  
Деталь I 34 21 6 867 175

---

Зажим BMW Design -2  
Деталь I 34 20 6 881 294

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Демонстрация контроля токсичности отработанных газов -5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 527

---

(в соответствии с требованиями законодательства) технический -0 ед. раб вр.  
осмотр  
Ед. раб. вр. I 00 12 159











— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

— 13.04.2022 Ключ 92995 км 33275 Remote KeyRead

									
900	900	900					5000	900	
09/2023	498	498			09/2023	498		09/2023	

— 04.03.2022 Гарантия 88335 км 33275 Задание: Резиновая подушка/ шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

— Задание: Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

**Описание:** Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески  
Результат | 31 12 15 39 00

— 04.03.2022 Гарантия 88335 км 33275 Задание: Резиновая подушка/ шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

— Задание: Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

**Описание:** Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка / замена обоих нижних поперечных рычагов подвески 17 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 31 12 00 05

Измерение параметров ходовой части системой диагностики кинематики с измерением высоты дорожного просвета при незагруженном автомобиле 10 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 32 00 59 5

Регулировка положительного схождения передних колес 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 32 00 60 1

Резиновая подушка/шаровой шарнир (на стойке) нижнего поперечного рычага передней подвески  
Результат | 31 12 15 39 00

Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром Л 1  
Деталь | 31 10 6 878 081

Гайка с буртиком шестигранная 1  
Деталь | 07 14 6 875 114

Болт с шестигранной головкой 1  
Деталь | 33 17 6 760 342

Гайка с буртиком самоконтрящаяся 1  
Деталь | 33 30 6 760 349

Болт с буртиком с шестигранной головкой 1  
Деталь | 07 11 9 906 100

Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 30 6 760 349	1
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь I 33 32 6 760 346	1
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 32 6 760 668	1
Поп.рычаг подвески с рез.мет.шарниром П Деталь I 31 10 6 878 082	1
Болт с шестигранной головкой Деталь I 33 17 6 760 342	1
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 30 6 760 349	1
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь I 33 32 6 760 346	1
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 32 6 760 668	1
Гайка с буртиком шестигранная Деталь I 07 14 6 875 114	1
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 30 6 760 349	1

— 03.03.2022 Ключ 88315 км 33275 Ключ 10

— 21.01.2022 Гарантия 82557 км 33275 Задание: ТО резиновых элементов стеклоочистителя/ передних щеток стеклоочистителя

— Задание: ТО резиновых элементов стеклоочистителя/передних щеток стеклоочистителя

**Описание:** ТО резиновых элементов стеклоочистителя/передних щеток стеклоочистителя

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена левой и правой щетки стеклоочистителя 1 ед. раб. вр.  
Ед. раб. вр. I 61 61 541

ТО резиновых элементов стеклоочистителя/передних щеток  
стеклоочистителя  
Результат I 87 61 61 00 00

Комплект щеток стеклоочистителя 1  
Деталь I 61 61 9 466 377

— 17.01.2022 Ключ 82549 км Ключ 10

— 17.01.2022 Ремонт 82557 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Замена лобового стекла Ед. раб. вр. I 51 31 011	24 ед. раб вр.
--	----------------

---

Дополнительная операция с камерой KAFAS Ед. раб. вр. I 66 51 990	5 ед. раб вр.
---	---------------

---

Лоб.стекло зелен.KAFAS/HUD датчик дождя Деталь I 51 31 7 440 767	1
---	---

---

Ремкомплект стекла, хол., 1 час. Деталь I 83 19 2 289 287	1
--	---

---

Буфер Деталь I 51 31 2 996 980	2
-----------------------------------	---

---

Буфер Деталь I 51 31 7 288 462	2
-----------------------------------	---

---

Звукоизоляция обтекателя лобового стекла Деталь I 51 48 7 458 549	2
--	---

---

Зажим водосточного желобка Деталь I 51 31 7 437 711	10
--	----

---

Реактивный грунт Betaprime 5005 Деталь I 83 19 0 428 639	1
---	---

---

·PCШЬ, CXYлЩ Деталь I 51 43 7 001 491	2
--	---

---

Запасные пластинки датчика дождя/света Деталь I 61 35 9 856 157	1
--	---

— 17.01.2022 Ремонт 82557 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Замена левой и правой щетки стеклоочистителя Ед. раб. вр. I 61 61 541	1 ед. раб вр.
--	---------------

---

Комплект щеток стеклоочистителя Деталь I 61 61 9 466 377	1
---	---

— 17.01.2022 Ремонт 82557 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка/замена накладки арки заднего левого или правого колеса  
Ед. раб. вр. | 51 71 978 1 ед. раб вр.

— Задание


**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет


**Дословное заявление клиента:**

Kosten Leihfahrzeug 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 99 99 999

— 14.01.2022 Ключ 82325 км 33275 Remote KeyRead



— 04.10.2021 Ключ 70734 км Ключ 10



— 04.10.2021 Ремонт 70740 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Время работы не задано/Оснащение кузова 10 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 99 000

Время работы не задано/Оснащение кузова 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 99 000

Работы по разборке и сборке для окрашивания дверей сзади слева или справа 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 18 850

Замена левого переднего крыла 20 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 41 35 550

Снятие и установка облицовки переднего бампера 13 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 11 656

Снятие и установка левой фары. 7 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 63 12 836

Снятие и установка/замена облицовки порога слева или справа 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 51 71 947

Снятие и установка передней левой или правой двери 5 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 41 51 580

Регулировка левой или правой передней двери 2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 41 51 504

Замена левой или правой передней двери 31 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 41 51 501

Снятие и установка левой или правой задней двери 3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 41 52 580

Выполнение проверки автомобиля 3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 00 556

Время работы не задано/Консервация днища кузова 3 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 97 99 000

Антикоррозийная защита скрытых полостей для левой или правой 3 ед. раб вр.

передней двери

Ед. раб. вр. | 97 51 501

Крыло Л Пд 1

Деталь | 41 00 7 492 363

Компенсационный элемент 1

Деталь | 17 11 7 520 335

Дверь Л Пд 1

Деталь | 41 51 8 738 551

Защитный колпак 1

Деталь | 07 14 9 216 250

Заглушка 1

Деталь | 51 71 8 170 298

Щиток швеллера загрунтованный Л 1

Деталь | 51 77 8 099 111

Держатель светового модуля Л 1

Деталь | 63 14 8 097 357

Системный замок Л 1

Деталь | 51 21 7 477 699

Заглушка 20

Деталь | 51 71 8 170 298

Эмблема 1

Деталь | 51 14 8 094 237

Накладка воздуховода крыла Л 1

Деталь | 51 13 8 092 677

Уплотнитель двери 1

Деталь | 51 76 9 447 076

Бутиловый шнур Terostat 2460 2

Деталь | 83 19 0 429 522

Уплотнение шва передней стойки лев. 1

Деталь | 51 76 9 465 615

Уплотнитель стыка центральной стойки Л 1

Деталь | 51 76 7 428 705

Молдинг шахты Внешн задняя дверь слева 1

Деталь | 51 35 7 444 067

Распорная гайка 1

Деталь | 07 14 7 265 039

Вставная гайка 3

Деталь | 51 25 2 753 575

Распорная гайка  
Деталь I 07 14 7 306 224 3

Насечная заклепка черная  
Деталь I 51 77 7 171 004 6

Спрей для защиты полостей  
Деталь I 83 42 2 457 337 1

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Lackierung Seitenwand vorne links inkl. Zeitzuschlag für 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Lackierung Tür vorne links 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Lackierung Abdeckung Schwel lerlinks 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Lackierung Tür hinten links 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

— 04.10.2021 Ремонт 70740 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Снятие и установка облицовки заднего бампера 15 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 51 12 656

Замена облицовки заднего бампера 11 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 51 12 657

Снятие и установка/замена направляющей бампера сзади слева или справа 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 51 12 828

Облицовка заднего бампера,загрунтован. 1  
Деталь I 51115A0BD57

Крепление бампера П Зд 1  
Деталь I 51 12 8 069 248

Ультразвуковой датчик Dark Shadow 1  
Деталь I 66 20 9 826 989

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет


**Дословное заявление клиента:**

Lackierung Verkleidung Stossfänger hinten 00000000 Локально 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

— 21.09.2021 Ключ 70089 км Ключ 10



— 21.09.2021 Сервисное обслуживание 70089 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Вручную



— 21.09.2021 Ремонт 70110 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Тормозная жидкость" 9 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 618

Тормозная жидкость DOT4 LV,с низк.вязк. 1  
Деталь | 83 13 2 184 843

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту OelSERVICE 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 610

Original BMW Motorenöl LL04 0W-30 Локально 6.5  
Деталь | FT97 99 0 000 0

Гнездо кнопки 1  
Деталь | 66 12 6 912 985

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь | 11 42 8 583 898

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Обслуживание топливного фильтра Ед. раб. вр. I 00 00 604	6 ед. раб вр.
---	---------------

---

Сменный элемент топливного фильтра Деталь I 13 32 8 591 019	1
--	---

---

## — Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------

---

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем Деталь I 64115A1BDB6	1
---	---

---

## — Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Öprauschale 00000000 87000200007 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
--	----------	---------------

---

---

—	21.09.2021	Гарантия	70110 км	33275	Задание: ТО по регламенту Oelservice Задание: Стандартное ТО Задание: ТО топливного фильтра Задание: ТО по тормозной жидкости Задание: ТО микрофильтра/ фильтра с активированным углем
---	------------	----------	----------	-------	--

---

## — Задание: ТО по регламенту Oelservice

**Описание:** ТО по регламенту Oelservice

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

---

ТО по регламенту Oelservice Результат I 87 00 02 00 00	
---	--

---

Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
---	---

---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 583 898	1
---	---

---

## — Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

---

Стандартное ТО Результат I 87 00 06 00 00	
--	--

— Задание: ТО топливного фильтра

**Описание:** ТО топливного фильтра

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Обслуживание топливного фильтра 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 604

ТО топливного фильтра  
Результат | 87 13 02 00 00

Сменный элемент топливного фильтра 1  
Деталь | 13 32 8 591 019

— Задание: ТО по тормозной жидкости

**Описание:** ТО по тормозной жидкости

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Тормозная жидкость" 9 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 618

ТО по тормозной жидкости  
Результат | 87 34 00 00 00

— Задание: ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем

**Описание:** ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр" 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 616

ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем  
Результат | 87 64 01 00 00

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь | 64115A1BDB6

— 14.09.2021 Ключ

69540 км

Remote KeyRead



— 23.06.2021 Ремонт

64600 км

33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG,  
Dillenburg

Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Пакет | MM01025\*VMCV01 Локально

— Задание

**Описание:**


Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. | - Локально 0 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. | - Локально 0 ед. раб вр.

— 22.06.2021 Ключ 64600 км Ключ 10



— 22.06.2021 Ремонт 64713 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание Задание Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Багажная дверь Нж  
Деталь | 41 00 7 931 937 1

Облицовка заднего бампера,загрунтован.  
Деталь | 51115A0BD57 1

Накладка заднего бампера окрашенная  
Деталь | 51 12 8 099 937 1

Противоподкатный брус сзади грунтованный  
Деталь | 51 12 8 099 114 1

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Zeitzuschlag für eine Hauptarbeit  
Ед. раб. вр. | - Локально 2 ед. раб вр.

Выполнение проверки автомобиля  
Ед. раб. вр. | 00 00 006 4 ед. раб вр.

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка  
аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. | 61 21 528 1 ед. раб вр.

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового  
модуля  
Ед. раб. вр. | 61 00 006 7 ед. раб вр.

Проверка функционирования системы контроля дистанции при  
парковке (PDC)  
Ед. раб. вр. | 66 20 000 4 ед. раб вр.

Время работы не задано/ Электрооборудование автомобиля  
Ед. раб. вр. | 61 99 000 2 ед. раб вр.

Замена тягово-сцепного устройства в сборе Ед. раб. вр.   71 60 556	7 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	2 ед. раб вр.
Снятие и установка верхней багажной двери Ед. раб. вр.   41 62 505	17 ед. раб вр.
Регулировка нижней багажной двери Ед. раб. вр.   41 62 533	3 ед. раб вр.
Замена нижней части багажной двери Ед. раб. вр.   41 62 523	14 ед. раб вр.
Антикоррозийная защита скрытых полостей нижней багажной двери Ед. раб. вр.   97 62 520	5 ед. раб вр.
Время работы не задано/Кузов Ед. раб. вр.   41 99 000	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Кузов Ед. раб. вр.   41 99 000	2 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена эмблемы BMW сзади Ед. раб. вр.   51 14 510	1 ед. раб вр.
Снятие и установка заднего фонаря багажной двери слева и справа Ед. раб. вр.   63 21 785	8 ед. раб вр.
Замена заднего отражателя Ед. раб. вр.   63 14 640	1 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	3 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	1 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	1 ед. раб вр.
Замена облицовки заднего бампера Ед. раб. вр.   51 12 592	26 ед. раб вр.
Время работы не задано/Электронные приемо-передающие системы Ед. раб. вр.   66 99 000	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	2 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000	5 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена направляющей бампера сзади слева или справа Ед. раб. вр.   51 12 828	1 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена направляющей бампера сзади слева или справа Ед. раб. вр.   51 12 828	1 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена направляющей бампера сзади слева Ед. раб. вр.   51 12 831	2 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена направляющей бампера сзади слева Ед. раб. вр.   51 12 831	2 ед. раб вр.

Снятие и установка / замена направляющей бампера сзади посередине Ед. раб. вр.   51 12 825		3 ед. раб вр.
Снятие и установка видеокамеры заднего вида Ед. раб. вр.   66 53 520		7 ед. раб вр.
Время работы не задано/Электронные приемо-передающие системы Ед. раб. вр.   66 99 000		1 ед. раб вр.
Замена системы выпуска отработавших газов в сборе Ед. раб. вр.   18 00 525		26 ед. раб вр.
Дополнительная операция при замене сажевого фильтра Ед. раб. вр.   18 31 900		3 ед. раб вр.
Время работы без предустановки / система выпуска отработавших газов Ед. раб. вр.   18 99 000		4 ед. раб вр.
Время работы без предустановки / система выпуска отработавших газов Ед. раб. вр.   18 99 000		1 ед. раб вр.
Снятие и установка / замена микрофильтра для дизельного двигателя Ед. раб. вр.   18 31 580		116 ед. раб вр.
Время работы без предустановки / система выпуска отработавших газов Ед. раб. вр.   18 99 000		4 ед. раб вр.
Замена обеих насадок на выхлопную трубу Ед. раб. вр.   18 10 581		19 ед. раб вр.
Время работы не задано/Кузов Ед. раб. вр.   41 99 000		16 ед. раб вр.
Сборка и демонтаж стенда для правки Ед. раб. вр.   41 00 800		32 ед. раб вр.
Время работы не задано/Кузов Ед. раб. вр.   41 99 000		9 ед. раб вр.
Снятие и установка/замена обоих подголовников спереди Ед. раб. вр.   52 19 891		8 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000		12 ед. раб вр.
Время работы не задано/Оснащение кузова Ед. раб. вр.   51 99 000		4 ед. раб вр.
FROTSCHUTZ Деталь   FT98 99 9 999 1	Локально	4.5
Облицовка днища кузова Л Зд Деталь   51 12 8 091 981		1
Задний диффузор справа Деталь   51 12 8 091 980		1
К-т проводов заднего бампера Деталь   61 12 8 736 609		1
Компл.тягово-сцеп.устройст.электр.откид. Деталь   71 60 6 889 275		1
Петля багажной двери Л Нж Деталь   41 00 7 486 551		1
Петля багажной двери П Нж Деталь   41 00 7 486 552		1

Обводн.приспособл.нижней багажной двери Деталь I 51 24 7 461 670	1
Уплотнитель багажной двери Ср Деталь I 51 76 9 879 269	1
Эмблема Деталь I 51 14 7 499 154	1
наконечник Деталь I 51 14 1 807 495	2
Отражатель П Деталь I 63 14 8 091 922	1
Теплоизоляция доп.глушителя за основн.Л Деталь I 51 48 7 424 937	1
Воронка абсорбера слева Деталь I 51 12 8 094 411	1
Воронка абсорбера справа Деталь I 51 12 8 094 412	1
Крышка буксирной проушины окрашенная Деталь I 51 12 8 090 991	1
Опора бампера сзади слева Деталь I 51 12 8 091 037	1
Накладка заднего бампера Л окрашенная Деталь I 51 12 8 092 131	1
Накладка заднего бампера П окрашенная Деталь I 51 12 8 092 132	1
Крепление бампера Л Зд Деталь I 51 12 8 069 247	1
Крепление бампера П Зд Деталь I 51 12 8 069 248	1
Крепление бампера Л Внутр Деталь I 51 12 8 069 245	1
Крепление бампера П Внутр Деталь I 51 12 8 069 246	1
Ультразвуковой датчик Dark Shadow Деталь I 66 20 9 826 989	1
Ультразвуковой датчик черный Деталь I 66 20 9 471 930	2
Кронштейн заднего глушителя Л Зд Деталь I 18 30 7 935 433	1
Кронштейн заднего глушителя П Зд Деталь I 18 30 7 935 432	1
Хомут крепл.приемной трубы к КПП Деталь I 18 20 8 683 823	1
Резинометаллический шарнир Деталь I 18 20 7 589 931	4
распорная втулка Деталь I 18 30 7 560 781	2
уплотнительная прокладка Деталь I 18 30 8 589 090	1
Гайка с буртиком Деталь I 07 11 9 906 089	2

V-образный хому Деталь I 18 30 7 806 991	2
уплотнительная прокладка Деталь I 18 30 8 513 651	2
RP катализатор SCR с заслонкой глушителя Деталь I 18 30 8 470 080	1
Держатель сист.выпуска отработ.газов Л Деталь I 18 30 7 935 435	1
Держатель сист.выпуска отработ.газов П Деталь I 18 30 7 935 436	1
Задний дополнительный глушитель Деталь I 18 30 8 470 078	1
Теплоизоляция заднего глушителя Зд Деталь I 51 48 7 424 936	1
Держатель накладки выхлопной трубы слева Деталь I 51 12 8 074 187	1
Держатель накладки выхлопной трубы П Деталь I 51 12 8 074 188	1
Накладка выхлопной трубы Л Деталь I 51 12 8 074 267	1
Накладка выхлопной трубы П Деталь I 51 12 8 074 268	1
Теплоизоляция заднего глушителя Пд Деталь I 51 48 7 424 934	1
Ремкомплект краш-активного подголовника Деталь I 52 10 7 485 998	2
Провод датчика Smart Opener Вх Деталь I 61 35 7 391 042	1
Провод датчика Smart Opener Нж Деталь I 61 35 7 391 043	1
Заглушка черная Деталь I 52 20 8 133 466	10
Элемент усиления заднего бампера Нж Деталь I 51 12 8 070 332	1
RP сажевый фильтр Деталь I 18 32 8 580 687	1
Хомут крепл.приемной трубы к КПП Деталь I 18 20 8 683 823	1
Болт с неспадающ.стопорным элементом ASA Деталь I 07 14 6 886 617	10
Гайка шестигранная с фланцем Деталь I 37 10 6 789 678	4
Болт с шестигранной головкой Деталь I 07 11 9 905 862	2
Комбинированная гайка Деталь I 33 30 6 760 585	2
Гайка с буртиком самоконтрящаяся Деталь I 33 30 6 760 349	2
Болт с буртиком с шестигранной головкой Деталь I 07 11 9 906 100	2

V-образный хому Деталь I 18 30 8 590 002	1
уплотнительная прокладка Деталь I 18 30 8 595 104	1
Болт с шестигранной головкой Деталь I 26 10 7 882 970	3
Болт Torx с шайбой Деталь I 34 10 6 864 424	4
Комбинирован. болт с шестигр.головкой Деталь I 07 14 7 413 212	6
Резьбовая вставка Деталь I 07 12 9 909 659	6
Болт с шестигранной головкой Деталь I 07 14 7 483 888	6
Болт с неспадающ.стопорным элементом ASA Деталь I 07 14 6 885 922	4
Болт с шестигранной головкой с шайбой Деталь I 31 10 6 872 063	2
Болт со звездообр.гол. и мал.фланцем Деталь I 07 14 6 885 389	2
Винт Torx Деталь I 32 30 6 778 609	1
Уплотнительное кольцо Деталь I 64 53 9 284 020	2
Уплотнительное кольцо Деталь I 64 53 9 284 018	2
Уплотнительное кольцо Деталь I 64 53 9 284 019	3
Уплотнитель металл Деталь I 11 71 8 596 809	1
Гайка фланца Деталь I 11 62 8 517 274	2
Болт с шестигранной головкой Деталь I 07 11 9 907 837	2
Болт с шестигранной головкой с фланцем Деталь I 07 11 9 906 938	2
уплотнительная прокладка Деталь I 51 12 7 425 457	2
Гайка шестигранная Деталь I 71 60 6 795 381	8
Гайка с пружинным зажимом C Деталь I 51 71 7 065 773	2
Насечная заклепка черная Деталь I 51 77 7 171 004	10
Привод регулировки высоты подголовника Деталь I 52 10 7 314 217	2
Подголовник сиденья повыш. комф., кожа Деталь I 52 10 7 497 642	1
Световод спинки сиденья Деталь I 63 31 6 997 485	1

Осовой фиксатор Деталь I 07 14 9 158 226	5
заклепка с распорной втулкой Деталь I 51 47 1 911 992	5
Крышка буксирной проушины окрашенная Деталь I 51 12 8 090 991	1
Рефрижераторное масло Деталь I 83 19 0 143 174	1
RP хладагент Деталь I 83 19 9 408 386	0.6

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Lackierung Heckabschlussblech inkl. Vorbereitungsarbeiten 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Heckklappe unterhalb 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Heckklappe unten 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Scharniere Heckklappe 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Klappe Abschleppöse 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Stoßfänger hinten 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Zierblende Stoßfänger hinten links 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Lackierung Stoßfänger hinten unten 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.
Fahrzeugreinigung Innen und Außen nach Reparatur 00000000 Ед. раб. вр. I 99 99 999	Локально	1 ед. раб вр.

— 16.06.2021 Гарантия 63908 км 33275 Задание: Headunit High HU-H

— Задание: Headunit High HU-H

**Описание:** Headunit High HU-H

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля Ед. раб. вр. I 00 00 556	3 ед. раб вр.
Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети Ед. раб. вр. I 61 21 528	1 ед. раб вр.
Проверка рекламации клиента и диагностирование причины (электрооборудование) Ед. раб. вр. I 00 59 732	3 ед. раб вр.
Программирование/кодирование блока(-ов) управления, включая очистку регистратора неисправностей Ед. раб. вр. I 61 00 730	4 ед. раб вр.

Продолжение теста транспортного средства и очистка ЗУ неисправностей  
Ед. раб. вр. | 61 00 980

2 ед. раб вр.

Инсталляция навигационных карт  
Ед. раб. вр. | 65 90 600

2 ед. раб вр.

Headunit High HU-H  
Результат | 65 12 58 02 00

— 16.06.2021 Гарантия 63908 км 33275 Задание: Стандартное ТО  
Задание: ТО задних тормозных механизмов

— Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

2 ед. раб вр.

Стандартное ТО  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: ТО задних тормозных механизмов

**Описание:** ТО задних тормозных механизмов

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. | 00 00 614

8 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков задних колес  
Ед. раб. вр. | 34 21 932

2 ед. раб вр.

ТО задних тормозных механизмов  
Результат | 87 34 21 01 00

Торм.диск облегч.констр. вентилируемый  
Деталь | 34 21 6 860 927

2

Болт Тогх с шайбой  
Деталь | 34 10 6 864 424

4







Датчик износа тормозных накладок Зд  
Деталь | 34 35 6 870 352

1


Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь | 34 21 6 867 175

1

— 15.06.2021 Ключ 63908 км Ключ 10



— 15.06.2021 Сервисное обслуживание 63908 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co.KG, Dillenburg Автоматическое



— 15.06.2021 Ремонт 63908 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание  
Задание  
Задание: ТО в обычном объеме  
Задание: ТО "Задние тормозные механизмы"  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Пакет I MM01025\*BMCV01 Локально

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Пакет I MM01007\*BMCV01 Локально  
Fahrzeug hat Service Inklusive Локально 0  
Ед. раб. вр. I AZ00 00 7

— Задание: ТО в обычном объеме

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Пакет I 0000105  
ТО в обычном объеме 2  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание: ТО "Задние тормозные механизмы"

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Пакет I 0000614  
ТО "Задние тормозные механизмы" 8  
Ед. раб. вр. I 00 00 614  
!!! unknown BMW-Id FT99990000090 A.ReinigerA.Reiniger !!! Локально 1  
Деталь I FT99990000090  
Паста для тормозных накладок 2  
Деталь I 83192158851  
Датчик износа тормозных накладок Зд 1  
Деталь I 34356870352  
Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1

Деталь I 34216867175

Зажим BMW Design  
Деталь I 34206881294

2

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:** Navi funktioniert oft nicht. Im Display steht dann „Server nicht erreichbar“.

Пакет I MM01027\*VMCV01

Локально

Выполнение проверки автомобиля  
Ед. раб. вр. I 00 00 556

3

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка  
аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. I 61 21 528

1

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового  
модуля  
Ед. раб. вр. I 61 00 006

12

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. I -

Локально

0 ед. раб вр.

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!  
Ед. раб. вр. I -

Локально

0 ед. раб вр.

— 15.06.2021 Ремонт

63908 км

33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG,  
Dillenburg

Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. I 00 00 614

8 ед. раб вр.

Снятие и установка/замена тормозных дисков задних колес  
Ед. раб. вр. I 34 21 932

2 ед. раб вр.

Торм.диск облегч.констр. вентилируемый  
Деталь I 34 21 6 860 927

2

Болт Torx с шайбой  
Деталь I 34 10 6 864 424

4

Датчик износа тормозных накладок Зд  
Деталь I 34 35 6 870 352

1






Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь I 34 21 6 867 175

1

— 14.01.2021 Ключ

48893 км

Ключ 10









— 14.01.2021 Сервисное обслуживание

48893 км

33275 Alfred  
Wahl  
GmbH&Co. KG  
, Dillenburg

Автоматическое



— 14.01.2021 Ремонт

48893 км

33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG ,  
Dillenburg

Задание: ТО в обычном объеме  
Задание: ТО по регламенту  
Oelservice  
Задание: ТО "Микрофильтр"  
Задание: ТО сменного элемента  
воздушного фильтра  
Задание: ТО "Диагностика  
автомобиля"  
Задание

— Задание: ТО в обычном объеме

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Ad Blue nicht auffüllen

ТО в обычном объеме  
Пакет I 0000105

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2

— Задание: ТО по регламенту Oelservice

Описание:

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО по регламенту Oelservice  
Пакет I 0000610

ТО по регламенту Oelservice  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3

!!! unknown BMW-Id FT97990000040 Original BMW  
MotorenölOriginal BMW Motorenöl !!!  
Деталь I FT97990000040

Локально

6.5

К-т сменного элемента масляного фильтра  
Деталь I 11428583898

1

— Задание: ТО "Микрофильтр"

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр"

Пакет I 0000616

ТО "Микрофильтр" 2  
Ед. раб. вр. I 00 00 616

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь I 64115A1BDB6

— Задание: ТО сменного элемента воздушного фильтра

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО сменного элемента воздушного фильтра

Пакет I 0000602

ТО сменного элемента воздушного фильтра 3  
Ед. раб. вр. I 00 00 602

Сменный элемент фильтра 1  
Деталь I 13718581691

— Задание: ТО "Диагностика автомобиля"

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля"

Пакет I 0000624

ТО "Диагностика автомобиля" 6  
Ед. раб. вр. I 00 00 624

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!! Локально 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!! Локально 0 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I -

— 14.01.2021 Ремонт 48900 км 33275 Alfred  
Wahl GmbH & Co. KG,  
Dillenburg Задание  
Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. | 00 00 105

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту OelSERVICE		3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 610		

---

Original BMW Motorenöl LL04 0W-30	Локально	6.5
Деталь   FT97 99 0 000 0		

---

Scheibenklar	Локально	2
Деталь   FT98 99 9 999 1		

---

К-т сменного элемента масляного фильтра		1
Деталь   11 42 8 583 898		

---

Гнездо кнопки		1
Деталь   66 12 6 912 985		

---

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр"		2 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 616		

---

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем		1
Деталь   64115A1BDB6		

---

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО сменного элемента воздушного фильтра		3 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 602		

---

Сменный элемент фильтра		1
Деталь   13 71 8 581 691		

---

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля"		6 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   00 00 624		

---

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Sondereinbarung (E) 00000000 87000200007	Локально	1 ед. раб вр.
Ед. раб. вр.   99 99 999		

---

14.01.2021 Гарантия

48900 км 33275

Задание: ТО по регламенту Oelservice  
Задание: ТО Проверка автомобиля  
Задание: Стандартное ТО  
Задание: Омывающая жидкость для технического обслуживания  
Задание: ТО воздушного фильтра  
Задание: ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем

— Задание: ТО по регламенту Oelservice

**Описание:** ТО по регламенту Oelservice

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

---

ТО по регламенту Oelservice Результат I 87 00 02 00 00	
---	--

---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 583 898	1
---	---

---

Гнездо кнопки Деталь I 66 12 6 912 985	1
---	---

— Задание: ТО Проверка автомобиля

**Описание:** ТО Проверка автомобиля

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Диагностика автомобиля" Ед. раб. вр. I 00 00 624	6 ед. раб вр.
---	---------------

---

ТО Проверка автомобиля Результат I 87 00 05 00 00	
--	--

— Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

---

Стандартное ТО Результат I 87 00 06 00 00	
--	--

— Задание: Омывающая жидкость для технического обслуживания

**Описание:** Омывающая жидкость для технического обслуживания

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Омывающая жидкость для технического обслуживания Результат I 87 00 09 00 00	
--	--

— Задание: ТО воздушного фильтра

**Описание:** ТО воздушного фильтра

**Оценивается как повторный визит:** Нет



Ед. раб. вр. I 00 00 006

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка  
аккумуляторной батареи бортовой сети

1

Ед. раб. вр. I 61 21 528

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового  
модуля

0

Ед. раб. вр. I 61 00 006

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!

Локально

0 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I -

!!! unknown BMW-Id ESTIMATE !!!

Локально

0 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I -

— 11.11.2020 Ремонт 43305 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме

2 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы"

7 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 00 00 612

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес

4 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 34 11 613

Торм. диск облеγχ. констр. вентилир. Л

1

Деталь I 34 11 6 887 397

Торм. диск облеγχ. констр. вентилир. П

1

Деталь I 34 10 6 887 398

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых

1

Деталь I 34 10 6 888 459

Датчик износа тормозных накладок Пд

1

Деталь I 34 35 6 870 353

Ремонтный комплект разжимной пружины

2

Деталь I 34 11 6 872 573

Болт Тогх с шайбой

4

Деталь I 34 10 6 864 424

— 11.11.2020 Гарантия 43305 км 33275 Задание: Стандартное ТО

— Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

Стандартное ТО  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: ТО передних тормозных механизмов

**Описание:** ТО передних тормозных механизмов

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Передние тормозные механизмы" 7 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 612

Снятие и установка/замена тормозных дисков передних колес 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 34 11 613

ТО передних тормозных механизмов  
Результат | 87 34 11 01 00

Торм. диск облегч. констр. вентилер. Л 1  
Деталь | 34 11 6 887 397

Торм. диск облегч. констр. вентилер. П 1  
Деталь | 34 10 6 887 398


Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1  
Деталь | 34 10 6 888 459

Датчик износа тормозных накладок Пд 1  
Деталь | 34 35 6 870 353

Ремонтный комплект разжимной пружины 2  
Деталь | 34 11 6 872 573

Болт Тогх с шайбой 4  
Деталь | 34 10 6 864 424

— 11.08.2020 Ключ 34250 км 33275 Ключ 10



— 11.08.2020 Ремонт 34250 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание Задание

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I 00 00 006

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Пакет I MM01025\*VMCV01

Локально

- 11.08.2020 Гарантия 34250 км 33275 Задание: датчик износа задних тормозных накладок

— Задание: датчик износа задних тормозных накладок

**Описание:** датчик износа задних тормозных накладок

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля 4 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 006

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка аккумуляторной батареи бортовой сети 1 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 61 21 528

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового модуля 7 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 61 00 006

Замена датчика износа тормозных накладок 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 34 35 503

датчик износа задних тормозных накладок  
Результат I 34 21 19 15 00

Датчик износа тормозных накладок Зд 1  
Деталь I 34 35 6 870 352

- 17.07.2020 Сервисное обслуживание 31696 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Вручную



- 17.07.2020 Гарантия 31714 км 33275 Задание: F1x F2x F3x F4x F5x F60 G1x G3x B37 B47 B57 Сообщ. сист. конт. пар. авт.: ур. масла (ур. данных DDE)

— Задание: F1x F2x F3x F4x F5x F60 G1x G3x B37 B47 B57 Сообщ. сист. конт. пар. авт.: ур. масла (ур. данных DDE)

**Описание:** F1x F2x F3x F4x F5x F60 G1x G3x B37 B47 B57 Сообщ. сист. конт. пар. авт.: ур. масла (ур. данных DDE)

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Слив и наполнение моторного масла, программирование/кодирование ЭБУ 12 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 65 689

F1x F2x F3x F4x F5x F60 G1x G3x B37 B47 B57 Сообщ. сист. конт. пар. авт.: ур. масла (ур. данных DDE)

Результат | 13 61 90 03 00

— 17.07.2020 Гарантия 31714 км 33275 Задание: Стандартное ТО  
Задание: ТО задних тормозных механизмов

— Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме 2 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 105

---

Стандартное ТО  
Результат | 87 00 06 00 00

— Задание: ТО задних тормозных механизмов

**Описание:** ТО задних тормозных механизмов

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Задние тормозные механизмы" 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 00 614

---

ТО задних тормозных механизмов  
Результат | 87 34 21 01 00


---

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых 1  
Деталь | 34 21 6 867 175

---

Датчик износа тормозных накладок Зд 1  
Деталь | 34 35 6 870 352

— 16.07.2020 Ключ 31696 км 33275 Ключ 10



— 16.07.2020 Ремонт 31696 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Пакет | MM01025\*VMCV01 Локально

— Задание

**Описание:**

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:** Lt. CBS Daten Service Bremse hinten fällig in 2300 km. Wenn Belagstärke kleine 3,7mm. Service nach Rücksprache SB durchführen

---

Fahrzeug hat Service Inklusive Локально 0 ед. раб вр.

Ед. раб. вр. I AZ00 00 7

Проверка толщины накладки тормозной колодки  
Ед. раб. вр. I 34 00 510

1 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента: Fzg. meldet „Ölstand ist zu hoch“. Beachte PuMA Maßnahme anbei

Пакет IMM01027\*VMCV01

Локально

Выполнение проверки автомобиля  
Ед. раб. вр. I 00 00 556

3

Поддержка напряжения в бортовой сети/подзарядка  
аккумуляторной батареи бортовой сети  
Ед. раб. вр. I 61 21 528

1

Диагностика транспортного средства — выполнение тестового  
модуля  
Ед. раб. вр. I 61 00 006

0

— 16.07.2020 Ремонт

31714 км

33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG,  
Dillenburg

Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

Дословное заявление клиента:

ТО "Задние тормозные механизмы"  
Ед. раб. вр. I 00 00 614

8 ед. раб вр.

Рем.к-т торм.накладок, безасбестовых  
Деталь I 34 21 6 867 175

1

Датчик износа тормозных накладок Зд  
Деталь I 34 35 6 870 352






1

— 11.02.2020 Ключ

24480 км

33275

Ключ 10




— 11.02.2020 Сервисное обслуживание

24480 км

33275 Alfred  
Wahl  
GmbH&Co. KG  
, Dillenburg

Автоматическое



— 11.02.2020 Ремонт 24480 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание: ТО в обычном объеме  
Задание  
Задание: ТО "Микрофильтр"  
Задание: ТО по регламенту Oelservice  
Задание

— Задание: ТО в обычном объеме

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Пакет I 0000105

ТО в обычном объеме 2  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

— Задание: ТО "Микрофильтр"

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"  
Пакет I 0000616

ТО "Микрофильтр" 2  
Ед. раб. вр. I 00 00 616

К-т микрофильтр/фильтр с акт.углем 1  
Деталь I 64116996208

— Задание: ТО по регламенту Oelservice

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту Oelservice  
Пакет I 0000610

ТО по регламенту Oelservice 3  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

!!! unknown BMW-Id FT97990000040 Original BMW Локально 6.5  
MotorenölOriginal BMW Motorenöl !!!  
Деталь I FT97990000040

К-т сменного элемента масляного фильтра 1  
Деталь I 11428583898

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Пакет IMM01012\*BMCV01

Локально

Fahrzeug aussaugen  
Ед. раб. вр. I -

Локально

1

— 11.02.2020 Ремонт 24490 км 33275 Alfred  
Wahl GmbH &  
Co. KG,  
Dillenburg Задание  
Задание  
Задание  
Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО в обычном объеме  
Ед. раб. вр. I 00 00 105

2 ед. раб вр.

Scheibenklar  
Деталь I FT98 99 9 999 1

Локально

2

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО "Микрофильтр"  
Ед. раб. вр. I 00 00 616

2 ед. раб вр.

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
Деталь I 64 11 6 996 208

1

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

ТО по регламенту OelSERVICE  
Ед. раб. вр. I 00 00 610

3 ед. раб вр.

Original BMW Motorenöl LL04 0W-30  
Деталь I FT97 99 0 000 0

Локально

6.5

К-т сменного элемента масляного фильтра  
Деталь I 11 42 8 583 898

1

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Ölrauschale 00000000 87000200007  
Ед. раб. вр. I 99 99 999

Локально

1 ед. раб вр.

— 11.02.2020 Гарантия 24490 км 33275 Задание: G05 G07  
Программирование ЭБУ (мера  
обеспечения качества)

— Задание: G05 G07 Программирование ЭБУ (мера обеспечения качества)

**Описание:** G05 G07 Программирование ЭБУ (мера обеспечения качества)

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Программирование ЭБУ Ед. раб. вр. I 00 67 973	8 ед. раб вр.
--	---------------

---

G05 G07 Программирование ЭБУ (мера обеспечения качества)  
Результат I 00 65 17 03 00

— 11.02.2020 Гарантия 24490 км 33275 Задание: ТО по регламенту Oelservice  
Задание: Стандартное ТО  
Задание: Омывающая жидкость для технического обслуживания  
Задание: ТО микрофильтра/ фильтра с активированным углем

— Задание: ТО по регламенту Oelservice

**Описание:** ТО по регламенту Oelservice

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО по регламенту Oelservice Ед. раб. вр. I 00 00 610	3 ед. раб вр.
---	---------------

---

ТО по регламенту Oelservice  
Результат I 87 00 02 00 00

---

К-т сменного элемента масляного фильтра Деталь I 11 42 8 583 898	1
---	---

---

— Задание: Стандартное ТО

**Описание:** Стандартное ТО

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО в обычном объеме Ед. раб. вр. I 00 00 105	2 ед. раб вр.
---	---------------

---

Стандартное ТО  
Результат I 87 00 06 00 00

— Задание: Омывающая жидкость для технического обслуживания

**Описание:** Омывающая жидкость для технического обслуживания

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Омывающая жидкость для технического обслуживания Результат I 87 00 09 00 00	
--	--

---

— Задание: ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем

**Описание:** ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

ТО "Микрофильтр" Ед. раб. вр. I 00 00 616	2 ед. раб вр.
--	---------------


---

ТО микрофильтра/фильтра с активированным углем  
Результат I 87 64 01 00 00

К-кт микрофильтр/фильтр с акт.углем  
Деталь I 64 11 6 996 208

1

— 14.06.2019 Ключ 2441 км 00139 Ключ 10



— 14.06.2019 Ремонт 2441 км 00139 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Siegen Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена одной шины 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 36 12 001

Замена одной шины 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 36 12 001

— 14.06.2019 Ремонт 2441 км 26842 BMW Mobiler Service Einsatzleitzentrale, München Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

— 10.05.2019 Ремонт 1 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Выполнение проверки автомобиля 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 00 00 006

Время работы не задано/Оснащение кузова 5 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. I 51 99 000

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена одной шины 6 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 36 12 500

— 14.03.2019 Гарантия 9 км 33275  
Задание: G05 Уплотнение фасонных деталей в боковом швеллере  
Задание: G05 G15 Замена IBS  
Задание: G05 G14 G15  
Программирование ЭБУ (DSC)

— Задание: G05 Уплотнение фасонных деталей в боковом швеллере

**Описание:** G05 Уплотнение фасонных деталей в боковом швеллере

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Уплотнение фасонных деталей в боковом швеллере слева или справа 61 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 67 520

G05 Уплотнение фасонных деталей в боковом швеллере  
Результат | 00 51 44 04 00

Заглушка 8  
Деталь | 07 14 7 127 539

Болт с цилиндрической головкой 8  
Деталь | 07 14 9 321 690

— Задание: G05 G15 Замена IBS

**Описание:** G05 G15 Замена IBS

**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**

Замена минусового провода аккумуляторной батареи 3 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 67 509

G05 G15 Замена IBS  
Результат | 00 61 89 04 00

Минусовой провод АКБ IBS 1  
Деталь | 61 21 9 442 115

— Задание: G05 G14 G15 Программирование ЭБУ (DSC)

**Описание:** G05 G14 G15 Программирование ЭБУ (DSC)









**Оценивается как повторный визит:** Нет

**Дословное заявление клиента:**


Программирование ЭБУ 8 ед. раб вр.  
Ед. раб. вр. | 00 67 616

G05 G14 G15 Программирование ЭБУ (DSC)  
Результат | 00 34 39 02 00


— 12.03.2019 Ключ 9 км Ключ 10



— 07.03.2019 Ключ 8 км 33275 Ключ 10



— 22.11.2018 Сервисное обслуживание 7 км 33275 Alfred Wahl GmbH&Co. KG, Dillenburg Вручную



— 19.11.2018 Ремонт 1 км 33275 Alfred Wahl GmbH & Co. KG, Dillenburg Задание

— Задание

**Описание:**

Оценивается как повторный визит: Нет

**Дословное заявление клиента:**

---

Бесплатный осмотр при передаче Ед. раб. вр.   00 00 009	9 ед. раб вр.
--	---------------

---

Инсталляция навигационных карт Ед. раб. вр.   65 90 600	2 ед. раб вр.
--	---------------

---

Ключ деблок.НУ-Н-3 карта Европы перв. Деталь   65 90 2 560 755	1
---	---